


COMUNE DI TOMBOLO

Provincia di Padova

RESTAURO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE NELLA FRAZIONE DI ONARA – VIA CHIESA - PROGETTO PRELIMINARE -



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Committente: *AMMINISTRAZIONE COMUNALE*

Progettisti: *Arch. Sauro GASPARIN – Geom. Dino PEGORIN*

Progettista strutturale: *Ing. Matteo CENTENARO*

Piombino Dese (PD), Novembre 2013



Foto 1
Vista delle facciate Nord ed Ovest



Foto 2
Vista delle facciate Sud ed Ovest



Foto 3
Vista delle facciate Sud ed Est



Foto 4
Dettaglio della facciata Nord



Foto 5
Dettaglio della facciata Ovest all'angolo Nord



Foto 6
Dettaglio della facciata Sud



Foto 7
Dettaglio della facciata Ovest – Porzione centrale



Foto 8
Dettaglio della facciata Est all'angolo Sud



Foto 9
Dettaglio della facciata Est – Porzione centrale



Foto 10
Dettaglio della facciata Est all'angolo Nord



Foto 11

Particolare del marcapiano e della cornice di gronda della facciata Nord



Foto 12

Degrado del cornicione di gronda della facciata Nord



Foto 13

Degrado della muratura sopra la prima finestra da Nord della facciata Ovest



Foto 14

Lesione e degrado della cornice di gronda della parte centrale della facciata Sud



Foto 15

Lesione per frattura passante della porzione centrale della facciata Est



Foto 16

Arpese della facciata Est



Foto 17

Degrado con perdita della malta di allettamento dei mattoni della facciata Est



Foto 18

Degrado con perdita della malta di allettamento dei mattoni della facciata Sud



Foto 19

Degrado e davanzale in malta cementizia della facciata Ovest



Foto 20

Degrado del marcapiano e del cornicione della facciata Ovest



Foto 21
Degrado del cornicione di gronda all'angolo Nord-Ovest



Foto 22
Degrado del materiale lapideo dell'ingresso principale



Foto 23
Degrado della facciata Ovest in corrispondenza dei tre ingressi



Foto 24
Indagine di fondazione del lato est dell'edificio



Foto 25

Degrado della struttura lignea di ancoraggio del controsoffitto, in corrispondenza della sala centrale a Nord



Foto 26

Degrado della struttura lignea di ancoraggio del controsoffitto, in corrispondenza della sala centrale



Foto 27

Particolare delle travi di ancoraggio del controsoffitto della sala centrale (vista dal sottotetto)



Foto 28

Dettaglio della capriata di copertura



Foto 29

Dettaglio della capriata di copertura in corrispondenza dell'attacco sulla muratura perimetrale



Foto 30

Vista d'insieme del sistema costruttivo della copertura



Foto 31
Degradato della struttura della copertura



Foto 32
Bonifica del cedimento della seconda capriata da Nord